

Journée d'étude 18-12-2018:

Les pièges de la géologie de l'ingénieur à Namur

Rénovation et transformation de l'ancien cinéma Eldorado



1. Présentation du site

- Rue de Fer 40 Namur
- A coté de l'Hôtel de Ville de Namur





1. Présentation du site

Site d'origine et Histoire:

- Baptisé «Renaissance» ouvert en 1918
- Il était affecté aux loisirs des Namurois comme salle de spectacle avant d'être transformé en cinéma Eldorado








1. Présentation du site



Situation existante: Façade



Situation existante: Façade arrière




- Transformation d'un cinéma en commerce et logements
- Commerces → 2 niveaus sous-terrain pour stockage













Coupe Rue de Fer









Coupe Hôtel de Ville











Maintenance de la façade existante:






Maintenance de la toiture existante:





- Maintenance de la façade existante
- Maintenance de la toiture existante
 - → Accès limité
 - → Hauteur limité
 - → Eviter vibrations






Murs mitoyens fondés sur fondations hétérogènes








- Terrassement sous le niveau de la nappe
- Rabattement → Pas d'influence extérieure authorisée
- Débit authorisé $\rightarrow 8 \text{ m}^3/\text{heure}$






Perte de place à limiter





Géologie spécifique






VHP -Jetgrouting - 79 pieux et demi pieux Ø 1,00m/0,80m - Longueur 11,5 mètres - Armatures Ø32


Raisons:


- Hauteur limitée
- Perte de place limitée
- Reprise directe des fondations
- Amélioration fondation existante





VHP -Jetgrouting:








VHP -Jetgrouting





VHP -Jetgrouting








VHP -Jetgrouting









• Pieux sécants – double rotation - 216 pieux Ø 0.53m/0.44m – Longueur 11,0 mètres – armées avec des cages

• Raisons:

- Hauteur pas limitée
- Plus économique
- Perte de place autorisée
- Reprise moment armature







23



• Pieux sécants - double rotation





• Pieux sécants - double rotation






Stabilisation par clouage


Raisons:

- Moment limité dans la paroi
- Stabilisation des parois de soutènement hétérogènes
- 1 technique d'ancrage pour l'ensemble du projet
































6. Géologie





6. Géologie





Stabilité OK








Stabilité OK







- Etanchéité → quelques réparations
- Etanchéité globale \rightarrow ± pompage de 5à6 m³/heure (< 8 m³/heure) \rightarrow OK







Stabilité OK





VHP pas formé dans la roche -> ancrage de l'armature

Schiste








VHP pas formé dans la roche -> ancrage de l'armature

Schiste





Perte de béton dans le gravier - > Fraisage nécessaire







Merci pour votre attention!

Questions?